

Optænding i ovnen

1. Brændekløvning af store stykker: Tag 4–5 store stykker med ud til huggeblokken. Brug den store flækøkse. Løft øksen op over hovedet ved at holde på skaftet oppe ved øksehovedet helt til du har øksen oppe over dit eget hovede, og lad hånden glide halvvejs ned ad skaftet når du hugger nedad. Så har du styr på øksen. Knastfrie stykker er nemmest. Vend knaster væk fra toppen, så er stykkerne nemmest at kløve. Stykkerne skal være 5–10 cm i diameter.
2. Kløvning af pindebrænde: Til optændingen skal bruges pindebrænde. Brug den lille økse. Hold inderst på skaftet ved øksehovedet, så har du styr på det. Tag en af de større knastfrie stykker, sæt det på huggeblokken. Hold på det med en anden pind, ikke med dine fingre! Kløv stykkerne til 2cm størrelse, så du har 10–15 stykker.
3. Optænding i ovnen. Åbn til fyrrummet. Læg 2 større stykker parallelt med hinanden med 10 cm mellemrum. Tænd for en optændingsblok, hold den mellem fingrene. Læg den ind i mellemrummet. Læg forsigtigt 4–5 optændingspinde i mellemrummet, oven på optændingsblokken. Der skal være mellemrum mellem pindene. Luk fyrrumslågen på klem, og askeskuffen 2 cm åben. Når der er godt ild i pindene efterfyres med flere optændingspinde og gradvis større stykker, som kan ligge på skrå og på tværs af de to store parallelle stykker. Lad ovnlågen stå på klem så længe askeskuffen er åben, ellers soder den til.
4. Askeskuffen lukkes helt efter at der er godt fyr i brændet, den må kun stå åben under optændingen.
5. Fyrrumslågen lukkes når der er godt og stabilt fyr på ovnen efter ca 20 minutter
6. Derefter skal begge låger holdes lukkede, ellers ryger varmen i skorstenen op til fuglene i stedet for at blive i fyrrummet og ovnen, og brændet udnyttes bedre.
7. Fyr maksimalt til 70 grader for at beskytte ovnen.
8. Efterpåfyld i fyrrummet efter behov. Luk lågen helt. Regn med at opvarmningen vil tage ca halvanden time.